
historische Bauelemente

Architectural Antiques

HolzAtelier



Boden & Wand - Impressionen

historische Bauelemente

Architectural Antiques

Inhaltsverzeichnis Boden & Wand Impressionen

	Seite
Farbige Kieferndielen unbehandelt	3
Gölte Kieferndielen natur	1 4
Eichendielen	5
Beispiel Verlegung Kieferndielung	6
Kutscherstubenbretter aus Kiefer	7
Kutscherstubenbretter gebürstet	8
Waggonbohlen	9
Tafelparkett mit Sternform	10
Goldholzplatten	11.0
Tafelparkett – 9er Schachbrettmuster	12
Tafelparkett – 4er Schachbrettmuster	13
Tafelparkett mit Kreuzeinlage	14
Tafelparkett furniert mit Intarsien	15
Stabparkett	16
Beispiel Verlegung Buche-Stabparkett	17
Geölte Eichenbohle in Kombination mit Fliesenboden	18
Eiche-Stabparkett im Bergungszustand	19
Wandvertäfelung aus Eiche	20
Parkettstern-Wand	21
Gartenwand	22
Bistrowand Neukölln	23

Farbige Kieferndielen unbehandelt



Gölte Kieferndielen natur



Eichendielen



Beispiel Verlegung Kieferndielung





Kutscherstubenbretter aus Kiefer



Kutscherstubenbretter gebürstet



Waggonbohlen



Architectural Antiques




Goldholzplatten




Tafelparkett – 9er Schachbrettmuster







Tafelparkett mit Kreuzeinlage



historische Bauelemente

Architectural Antiques

Tafelparkett furniert mit Intarsien




Architectural Annua Architectural Antiques historische Bauelemente

Architectural Antiques Stabparkett




Beispiel Verlegung Buche-Stabparkett





Geölte Eichenbohle in Kombination mit Fliesenboden



Eiche-Stabparkett im Bergungszustand



Wandvertäfelung aus Eiche



Parkettstern-Wand



Gartenwand



Bistrowand Neukölln

